

35290: BASE 35299: CURING AGENT 98290

- Beskrivelse:** HEMPEL'S PROFAIR 35290 er en lettvekts, to-komponent epoksysparkel med god vedheft og vannbestandighet. Enkel å slipe/pusse når den er gjennomherdet.
- Anbefalt bruk:** Til bruk på glassfiber, tre, stål og andre stive materialer. Til innvendig og utvendig bruk over og under vannlinjen.
- Egenskaper:**
1. Som sparkel og utjevningmiddel for profilering av store områder.
 2. For detaljert utjevning der det kreves sterk og fleksibel struktur.
 3. Kan påføres filmtykkelser opptil 25 mm uten å sige.

Tilgjengelighet : Inngår i det Europeiske Yacht sortiment. Lokal tilgjengelighet må bekreftes.

PRODUKTDATA:

- Fargenumre/Colours: 30540/ Blå.
- Finish/Glans: Halvblank
- Volum tørrstoff, %: 100
- Teoretisk spredeevne: 1 m²/l [40.1 sq.ft./US gallon] - 1 mm / 40 mils
- Flammepunkt: Ingen.
- Spesifikkvekt: 0.8 kg/liter [6.5 pund / US gallon]
- Berøringstørr: 12 time(er) 20°C
24 time(er) 10°C/50°F
- La tørke før pussing/sliping: 24 time(er) 20°C
48 time(er) 10°C/50°F
- Gjennomherdet: 7 dag(er) 20°C
14 dag(er) 10°C/50°F
- VOC-innhold: 10 g/l [0.1 pund / US gallon]
- Lagerstabilitet: 1.5 år 25°C/77°F

De angitte produktdata er nominelle data fastsatt i overensstemmelse med HEMPEL-gruppens godkjente resepter..

PÅFØRINGSDATA:

Versjon, Blandet/mixed produkt: 35290

- Blandingsforhold:** BASE 35299: CURING AGENT 98290
1:1 på volum. Rett før bruk blandes like deler av de to komponentene og omrøres inntil en jevn farge oppnås. Unngå å røre inn luftbobler i blandingen.
- Påføringsmetode:** Spatel
- Tynner (maks.vol.):** **Må ikke tynnes**
- Brukstid:** 1 time(er) 20°C
2 time(er) 10°C/50°F
- Rengjøring av verktøy:** HEMPEL'S DEGREASER 99611 eller HEMPEL'S THINNER 845 (No 5) 08451
- Tørrfilmtykkelse:** Etter behov
- Våtfilmtykkelse:** Etter behov
- Overmalingsintervall, min.:** 24 time(er) 20°C
48 time(er) 10°C/50°F
- Overmalingsintervall, maks.:** Ingen.

Sikkerhet: Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les alle merkeetiketter på forpakninger og emballasje, konsulter produktets HMS-datablad og etterlev alle lokale eller nasjonale sikkerhets bestemmelser.

FORBEHANDLING:	Stoffblanding: Sørg for at alle overflater er rene og tørre og fri for olje. Rengjør overflaten og fjern eventuell olje eller fett med et egnet rengjøringsmiddel, og slip med tørt sandpapir. Umalte/ulakkede overflater: Puss med sandpapir, og fjern alt støv. Prime med 1–2 strøk spesifisert HEMPEL'S PRIMER Tidligere malte/lakkede overflater: Slip, rengjør og tørk overflaten.
PÅFØRING AV PRODUKTET:	Metode: Produktet kan påføres i en tykkelse på opptil 25 mm. Deretter jevn ut og når det er tørt overmales med 2 strøk med anbefalt HEMPEL'S PRIMER. Glatt ut produktet mens det fremdeles er mulig å lage fingeravtrykk i sparkelmassen og den fremdeles er klebrig. Toppstrøket/finishen skal ikke påføres direkte på produktet.
PÅFØRINGSBETINGELSER :	Overflaten skal være helt ren og tørr ved påføring, og temperaturen skal være over duggpunktet for å unngå kondens. Fuktighetsinnholdet i trevirket skal ikke overstige: 16%. Må ikke påføres i direkte sollys. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i små og trange rom under påføring og tørking.
ANBEFALT RENGJØRINGSMIDDEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
FOREGÅENDE STRØK::	HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551
ETTERFØLGENDE STRØK:	HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551
Anmerkninger:	Overmalingsintervallet for HEMPEL'S PRIMER er maks. 30 dager 20°C og 60 dager 10°C.
Omrøring/blanding:	Rør produktet godt om før bruk.
Lagringsbetingelser:	Unngå eksponering for luft og temperatursvingninger. Unngå direkte sollys. Emballasjen skal holdes tett lukket. Lagringstemperaturer: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Herder:	Følsom overfor fuktighet. Selv små mengder el. spor av vann i den blandede malingen vil redusere brukstiden og medføre svakheter i malingsfilmen. Vær forsiktig ved åpning av herder-emballasjen da overtrykk kan forekomme. Ikke sett lokk på spann som inneholder ferdigblandet produkt. Lagres kaldt.
Overmaling:	Det finnes ikke noe maksimum overmalingsintervall, men hvis overflaten inneholder urenheter som olje eller forurensende stoffer, må disse fjernes med et egnet rengjøringsmiddel, skyll med ferskvann og la overflaten tørke. Slip lett og fjern alt støvet før du maler på nytt.
Merk:	HEMPEL'S PROFAIR 35290
UTGITT AV:	HEMPEL A/S

3529030540